



Przasnysz, dnia 10.07.2023 r.

HKN.9027.93.2023 KO

Zespół Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta
Ul. Szkolna 4
06-330 Chorzele
Operator: Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych – Kompleks
ul. Szkolna 4A
06-330 Chorzele

OCENA JAKOŚCI WODY OB HKN/18/2023

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1, art. 12. ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 338),
- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu
stwierdza, że woda z niecki basenu sportowego i rekreacyjnego, wanny SPA
oraz doprowadzona na pływalnię
Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych- Kompleks Chorzele,
ul. Szkolna 4A, 06-330 Chorzele

jest przydatna do kąpieli

UZASADNIENIE

W oparciu o przedstawione przez Zespół Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta, ul. Szkolna 4, 06-330 Chorzele sprawozdania z badań Nr 15220/ZL/23 z dnia 03.07.2023 r. (data pobrania próbek 13.06.2023 r.) oraz Nr 15803/ZL/23 z dnia 06.07.2023 r. (data pobrania próbek 27.06.2023 r.) z:

- próbki wody z niecki basenu rekreacyjnego (nr próbki 09290/02/S/23),
- próbki wody z niecki basenu sportowego (nr próbki 09290/04/S/23),
- próbki wody z niecki wanny jacuzzi (nr próbki 09290/06/S/23),
- próbki wody wprowadzonej do wanny jacuzzi z systemu cyrkulacji (nr próbki 09290/09/S/23),
- próbki wody wprowadzonej do niecki basenu rekreacyjnego z systemu cyrkulacji (nr próbki 09290/11/S/23),
- próbki wody wprowadzonej do niecki basenu sportowego z systemu cyrkulacji (nr próbki 09290/13/S/23),
- próbki wody z niecki basenu rekreacyjnego (nr próbki 10193/01/S/23),
- próbki wody z niecki basenu sportowego (nr próbki 10193/02/S/23),
- próbki wody z niecki wanny jacuzzi (nr próbki 10193/03/S/23),
- próbki wody doprowadzonej na pływalnię/kran pomieszczenia dla ratowników (nr próbki 10193/04/S/23).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu dokonał bieżącej oceny jakości wody.

Wyniki wskazują, że woda w nieckach należących do Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych – Kompleks Chorzele, ul. Szkolna 4A, 06-330 Chorzele w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Otrzymują:

1. Adresat
2. Starostwo Powiatowe Przasnysz
3. aa

PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Przasnyszu
Maria Śliwińska