



Przasnysz, dnia 08.05.2024 r.

HKN.9027.55.2024 KO

Zespół Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta

Ul. Szkolna 4

06-330 Chorzele

Operator: Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych – Kompleks

ul. Szkolna 4A

06-330 Chorzele

OCENA JAKOŚCI WODY OB HKN/8/2024

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1, art. 12 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu
stwierdza, że woda z niecki basenu sportowego i rekreacyjnego, wanny SPA oraz
doprowadzona do pływalni**

**Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych- Kompleks Chorzele,
ul. Szkolna 4A, 06-330 Chorzele**

jest przydatna do kąpieli

UZASADNIENIE

W oparciu o sprawozdania z badań:


- Nr 08289/ZL/24 z dnia 08.04.2024 r. (data pobrania próbek 03.04.2024 r.),

- Nr 102003/ZL/24 z dnia 27.03.2024 r. (data pobrania próbek 18.03.2024 r.):

- próbki wody doprowadzonej do pływalni – pomieszczenie ratowników (nr próbki 05875/01/S/24),
- próbki wody z niecki basenu rekreacyjnego (nr próbki 05875/02/S/24),
- próbki wody z niecki basenu sportowego (nr próbki 05875/03/S/24),
- próbki wody z niecki wanny jacuzzi (nr próbki 05875/04/S/24),
- próbki wody doprowadzonej do pływalni – pomieszczenie socjalne (nr próbki 06690/01/S/24),
- próbki wody z niecki basenu rekreacyjnego (nr próbki 06690/02/S/24),
- próbki wody z niecki basenu rekreacyjnego (nr próbki 06690/03/S/24),
- próbki wody z niecki basenu sportowego (nr próbki 06690/04/S/24),
- próbki wody z niecki wanny jacuzzi (nr próbki 06690/05/S/24),
- próbki wody z niecki wanny jacuzzi (nr próbki 06690/06/S/24),
- próbki wody wprowadzonej do niecki wanny jacuzzi z systemu cyrkulacji (nr próbki 06690/07/S/24),
- próbki wody wprowadzonej do niecki basenu rekreacyjnego z systemu cyrkulacji (nr próbki 06690/08/S/24),
- próbki wody wprowadzonej do niecki basenu sportowego z systemu cyrkulacji (nr próbki 06690/09/S/24),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu dokonał bieżącej oceny jakości wody.

Wyniki wskazują, że woda w nieckach należących do Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych – Kompleks Chorzele, ul. Szkolna 4A, 06-330 Chorzele w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).


**PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Przasnyszu
Maria Słwińska**

Otrzymują:

1. Adresat
2. Starostwo Powiatowe Przasnysz
3. aa