



HKN.9027.34.2024 KO

9A22024  
28.03.24 AAK

STAROSTWO POWIATOWE w Przasnyszu	
Przasnysz, dnia 26.03.2023 r.	
Wpłynęło	
28.03.2024	
Nr rej. ....	0177 <i>lym</i>
Ilość załączników .....	Podpis

Zespół Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta  
Ul. Szkolna 4  
06-330 Chorzele  
Operator: Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych – Kompleks  
ul. Szkolna 4A  
06-330 Chorzele

**ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI  
NR OB HKN/5/2024  
Za okres od stycznia 2023 do grudnia 2023 roku**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1, art. 12. ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 338),
- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230)

oraz po przeanalizowaniu:

- 1) parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach,
- 2) wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią,
- 3) zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- 4) wyników badań wody na pływalni wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przed wydaniem oceny

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu  
stwierdza, że woda Mazowieckiego Centrum Sportów  
Zimowych- Kompleks Chorzele, ul. Szkolna 4A, 06-330 Chorzele  
jest przydatna do kąpieli.**

## UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu po analizie parametrów jakości wody na pływalni, ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022, poz. 1230), wyników badań wody wykonanych przez zarządzającego pływalnią, zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowania metodyk referencyjnych analiz, a także wyników badań wody na pływalni wykonanych z nadzoru sanitarnego dokonał zbiorczej rocznej oceny wody na pływalni.

Występujące przekroczenia parametrów np. chloru związanego, chloroformu nie stanowiły potencjalnego zagrożenia dla osób kąpiących się z uwagi na podejmowane działania naprawcze np. szybka korekta przekroczonych parametrów. Mając jednak na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do zachowania odpowiednich wartości parametrów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Badania jakości wody z pływalni przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego wykonane były w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 27, 06-400 Ciechanów. Natomiast zarządzający pływalnią w ramach kontroli wewnętrznej zlecał pobór i badanie wody na pływalni oraz ciepłej wody w natryskach Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny.

Jakości ciepłej wody użytkowej w natryskach w badanym zakresie *Legionelli sp.* odpowiadała wymaganiom zał. Nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

W związku z powyższym przeprowadzona zbiorcza roczna ocena jakości wody Mazowieckiego Centrum Zimowych – Kompleks Chorzele, ul. Szkolna 4A, 06-330 Chorzele za okres od stycznia 2023 do grudnia 2023 roku potwierdza, że użytkownicy pływalni korzystali z wody przydatnej do kąpieli.

**PAŃSTWOWY  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Przasnyszu**  
*Maria Śliwińska*

Otrzymują:

1. Adresat
2. Starostwo Powiatowe Przasnysz
3. aa